


## 37 139 000 DAL- FLUXOR AUTOMÁTICO ¾"




### PIEZAS DE REPUESTO, mayo 2006 – ahora

- 1: Cabezal (Número de pedido 43103000)
- 2: Pistón (Número de pedido 43448000)
- 2.1: Junta (Número de pedido 4376500M)
- 3: Palanca accionamiento (Número de pedido 43056000)
- 4: Tubo de salida (Número de pedido 43316000)
- 5: Casquillo volante (Número de pedido 42923000)
- 6: Reductor de presión (Número de pedido 43388000)
- 7: Juego de recambios (Número de pedido 43706000)\*

\*Accesorios especiales

## 37 139 000 DAL- FLUXOR AUTOMÁTICO ¾"



### PIEZAS DE REPUESTO, septiembre 1995 – mayo 2006

- 1: Cabezal (Número de pedido 43103000)
- 1.1: Junta tórica (Número de pedido 4375200M)
- 2: Pistón (Número de pedido 43448000)
- 2.1: Junta (Número de pedido 4376500M)
- 2.2: Junta (Número de pedido 4376500M)
- 3: Palanca accionamiento (Número de pedido 43056000)
- 4: Tubo de salida (Número de pedido 43316000)
- 4.1: Junta tórica (Número de pedido 4375200M)
- 5: Casquillo volante (Número de pedido 42923000)
- 5.1: Junta tórica (Número de pedido 4375200M)
- 6: Reductor de presión (Número de pedido 43388000)
- 6.1: Juego 5 tapones llave de paso (Número de pedido 4339900M)
- 7: Juego de recambios (Número de pedido 43706000)\*
- 8: Llave desmontaje (Número de pedido 43786000)\*

\*Accesorios especiales