


37 139 000 DAL- FLUXOR AUTOMÁTICO ¾"




PIEZAS DE REPUESTO, mayo 2006 – ahora

- 1: Cabezal (Número de pedido 43103000)
- 2: Pistón (Número de pedido 43448000)
- 2.1: Junta (Número de pedido 4376500M)
- 3: Palanca accionamiento (Número de pedido 43056000)
- 4: Tubo de salida (Número de pedido 43316000)
- 5: Casquillo volante (Número de pedido 42923000)
- 6: Reductor de presión (Número de pedido 43388000)
- 7: Juego de recambios (Número de pedido 43706000)*

*Accesorios especiales

37 139 000 DAL- FLUXOR AUTOMÁTICO ¾"



PIEZAS DE REPUESTO, septiembre 1995 – mayo 2006

- 1: Cabezal (Número de pedido 43103000)
 - 1.1: Junta tórica (Número de pedido 4375200M)
 - 2: Pistón (Número de pedido 43448000)
 - 2.1: Junta (Número de pedido 4376500M)
 - 2.2: Junta (Número de pedido 4376500M)
 - 3: Palanca accionamiento (Número de pedido 43056000)
 - 4: Tubo de salida (Número de pedido 43316000)
 - 4.1: Junta tórica (Número de pedido 4375200M)
 - 5: Casquillo volante (Número de pedido 42923000)
 - 5.1: Junta tórica (Número de pedido 4375200M)
 - 6: Reductor de presión (Número de pedido 43388000)
 - 6.1: Juego 5 tapones llave de paso (Número de pedido 4339900M)
 - 7: Juego de recambios (Número de pedido 43706000)*
 - 8: Llave desmontaje (Número de pedido 43786000)*
- *Accesorios especiales